

Serviciul de inlocuire nu implica costuri ascunse. Odata ce optati pentru *DJI Care Refresh*, veti beneficia de mentenanta si service cu prioritate. Costurile ce trebuiesc achitate suplimentar, pe langa costul initial al garantiei, pot sa difere in functie de regiunea in care va aflati.

Pentru teritoriul UE (27 tari), Elvetia si Norvegia, costurile sunt, dupa cum urmeaza:

Pentru DJI Care Refresh (**Osmo Mobile 3**), taxa de prima inlocuire este de €10, iar cea pentru a doua inlocuire este de €15.

Pentru DJI Care Refresh (**Osmo Action**), taxa de prima inlocuire este de €29, iar cea pentru a doua inlocuire este de €39.

Pentru DJI Care Refresh (**Osmo Pocket**), taxa de prima inlocuire este de €29, iar cea pentru a doua inlocuire este de €39.

Pentru DJI Care Refresh (**Spark**), taxa de prima inlocuire este de €49, iar cea pentru a doua inlocuire este de €69.

Pentru DJI Care Refresh (**Mavic 2 series**), taxa de prima inlocuire este de €119, iar cea pentru a doua inlocuire este de €139.

Pentru DJI Care Refresh (**Mavic Pro/Mavic Pro Alpine White**), taxa de prima inlocuire este de €99, iar cea pentru a doua inlocuire este de €139.

Pentru DJI Care Refresh (**Mavic Pro Platinum**), taxa de prima inlocuire este de €109, iar cea pentru a doua inlocuire este de €169.

Pentru DJI Care Refresh (**Mavic Air**), taxa de prima inlocuire este de €89, iar cea pentru a doua inlocuire este de €119.

Pentru DJI Care Refresh (**Ronin-S**), taxa de prima inlocuire este de €49, iar cea pentru a doua inlocuire este de €59.

Pentru DJI Care Refresh (**Ronin-SC**), taxa de prima inlocuire este de €39, iar cea pentru a doua inlocuire este de €45.

Pentru DJI Care Refresh (**Inspire 2**), taxa de prima inlocuire este de €239, iar cea pentru a doua inlocuire este de €379.

Pentru DJI Care Refresh (**X4S**), taxa de prima inlocuire este de €59, iar cea pentru a doua inlocuire este de €89.

Pentru DJI Care Refresh (**X5S**), taxa de prima inlocuire este de €179, iar cea pentru a doua inlocuire este de €269.

Pentru DJI Care Refresh (**X7**), taxa de prima inlocuire este de €469, iar cea pentru a doua inlocuire este de €569.

Pentru DJI Care Refresh (**Phantom 4 Pro series**), taxa de prima inlocuire este de €139, iar cea pentru a doua inlocuire este de €209.

Pentru DJI Care Refresh (**Phantom 4 Advanced**), taxa de prima inlocuire este de €129, iar cea pentru a doua inlocuire este de €189.

Pentru DJI Care Refresh (**Phantom 3 SE**), taxa de prima inlocuire este de €89, iar cea pentru a doua inlocuire este de €99.

Pentru DJI Care Refresh (**Mavic Mini**), taxa de prima inlocuire este de €40, iar cea pentru a doua inlocuire este de €49.